




Рисунок 10 – Установка вспомогательных контактов OptiMat D800, D1000, D1250, D1600.





Рисунок 11 – Установка крышки маркировочной OptiMat D800, D1000, D1250, D1600 и пример вывода проводов.



ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

ГЖИК.685112.017ИМ


ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ КОНТАКТЫ

OptiMat D100, D160, D250, D400, D630, D800, D1000, D1250, D1600

OPTIMA KEAZ

ЕАК

Рисунок 12 – Электрическая схема вспомогательных контактов BK/CK1/CK2 OptiMat D800, D1000, D1250, D1600



1. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1.1 Комплект поставки вспомогательных контактов OptiMat D100, D160, D250, D400, D630, D800, D1000, D1250, D1600 представлен в таблице 1.

Таблица 1 – Комплектность

Наименование	Изображение	Количество
Комплект контактов вспомогательных ВК/СК1/СК2-OptiMat D-4шт		4шт
Контакт вспомогательный ВК/СК1/СК2-OptiMat D		1шт

2. МОНТАЖ

2.1 Монтаж вспомогательных контактов для OptiMat D100, D160, D250 представлен на рисунках 1-4, для OptiMat D400, D630 на рисунках 5-8, для OptiMat D800, D1000, D1250, D1600 на рисунках 9-12.

Перед установкой вспомогательных контактов выключатель должен находиться в положении автоматического отключения.

Рисунок 1 – Снятие крышки маркировочной OptiMat D100, D160, D250.




Рисунок 2 – Установка вспомогательных контактов OptiMat D100, D160, D250.





Рисунок 3 – Электрическая схема вспомогательных контактов ВК/СК1/СК2 OptiMat D100, D160, D250




Рисунок 4 – Установка крышки маркировочной OptiMat D100, D160, D250 и пример вывода проводов.




Рисунок 5 – Снятие крышки маркировочной OptiMat D400, D630.




Рисунок 6 – Электрическая схема вспомогательных контактов ВК/СК1/СК2 OptiMat D400, D630




Рисунок 7 – Установка вспомогательных контактов OptiMat D400, D630.

