

ВЫВОДЫ РАСШИРЕННЫЕ EST

OptiMat T

OPTIMA
KEAZ


305044, Россия, Курская область, г. Курск,
ул. 2-я Рабочая, д. 23, пом. В1, пом. 2/1
www.keaz.ru



Комплектность

Тип	Выводы расширенные 	Болт 	Шайба 	Пружинная шайба 	Гайка 	Межполюсная перегородка 
EST T125-T160 3p	x6	x6 M8	x6	x6	—	x4
EST T125-T160 4p	x8	x8 M8	x8	x8	—	x6
EST T250 3p	x6	x6 M8	x6	x6	—	x4
EST T250 4p	x8	x8 M8	x8	x8	—	x6
EST T400-T630 3p	x6	x12 M12	x24	x12	x12	x4
EST T400-T630 4p	x8	x16 M12	x32	x16	x16	x6

Рисунок 1 – Монтаж выводов расширенных



*Монтаж нижних выводов расширенных аналогичный

Рисунок 2 – Габаритный чертеж выводов расширенных OptiMat T125-T160 3p, OptiMat T125-T160 4p




Рисунок 3 – Габаритный чертеж выводов расширенных OptiMat T250 3p, OptiMat T250 4p




Рисунок 4 – Габаритный чертеж выводов расширенных OptiMat T400-T630 3p, OptiMat T400-T630 4p,

