

5.5 Проверить перед включением:

- ## 6. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ГЖИК. 644136.006ПС

ПМЛ

**НА НОМИНАЛЬНЫЕ ТОКИ 115, 125, 150, 160,
185, 225, 250, 265, 330, 400, 500, 630, 800 А**



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Технический контроль произведен _____

